



Trieste, 9 luglio 2026
Prot. Corr. 4°-3/5/5/3-9/1 (24207)

Trieste, 09.07.2026

Installazione dello specchio parabolico stradale all'incrocio tra Via dei Giuliani e Via del Rivo

PREMESSO CHE

- L'incrocio tra **Via dei Giuliani** e **Via del Rivo** presenta una conformazione stradale particolarmente critica; in quel tratto specifico, Via dei Giuliani si sviluppa in pendenza (discesa) e i veicoli che la percorrono hanno l'obbligo di dare la precedenza a destra a quelli provenienti da Via del Rivo (entrambe le vie sono regolate a senso unico di marcia);
- Nel punto esatto dell'intersezione è presente un palo che una volta sosteneva uno **specchio parabolico**, posizionato per ovviare alla scarsa visibilità e permettere una svolta in sicurezza;
- Attualmente lo specchio parabolico risulta non più presente, lasciando in loco il solo palo di sostegno inutilizzato.
- il **Piano Generale del Traffico Urbano** e il **Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)** del Comune di Trieste pongono tra i propri obiettivi prioritari il miglioramento della sicurezza stradale;

CONSIDERATO CHE

- La visibilità diretta per gli automobilisti e i motociclisti che impegnano l'incrocio è **estremamente ridotta e costantemente ostacolata** dalla presenza di autovetture regolarmente (o irregolarmente) parcheggiate a ridosso dell'incrocio stesso su entrambi i lati delle carreggiate;
- Chi proviene da Via dei Giuliani è costretto a sporgersi pericolosamente al centro dell'intersezione prima di poter verificare l'effettivo sopraggiungere di veicoli da Via del Rivo, esponendosi al rischio di collisioni laterali o tamponamenti.

EVIDENZIATO CHE

- Tale carenza di visibilità rappresenta un rischio concreto e immediato per l'incolumità pubblica, come dimostrato dalla cronaca locale. Proprio a pochissimi metri da tale snodo (all'altezza della

confluenza con Piazza Puecher) si sono già verificati sinistri stradali, tra cui L'incidente del settembre 2022 che ha visto il ferimento di un centauro;

- Il ripristino di un semplice manufatto già previsto in passato garantirebbe la massima sicurezza con un impatto economico minimo per l'amministrazione comunale.

SI IMPEGNA

la Presidente a farsi parte attiva con l'assessore competente e a confrontarsi con gli Uffici tecnici del Comune per:

1. Disporre un sopralluogo tecnico urgente presso l'incrocio tra Via dei Giuliani e Via del Rivo al fine di verificare lo stato della segnaletica e della visibilità;
2. Provvedere, nel più breve tempo possibile, alla reinstallazione e al corretto posizionamento dello specchio parabolico sul palo già esistente (o su nuovo supporto se necessario), ripristinando le condizioni di sicurezza visiva per gli utenti della strada.

Slavisa Skipina



Adriana Caselotto

Allegati: fotografie che attestano la situazione attuale di visibilità all'incrocio in oggetto.

ALLEGATI

Immagine n.1 - Il palo presente all'incrocio, senza lo specchio parabolico:



Immagine n.2 - Visibilità per chi scende lungo via dei Giuliani:



Immagine n.3 - Visibilità per chi sale lungo via del Rivo:

